BAKTERIOLOGISK DRIKKEVANDSKONTROL

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Tage Bagger VVS
Uggeløse Bygade 114
3540 Lynge

Analyserapport 190923-1
23. september 2019
Blad 1 af 1

DANAK
Test Reg. nr. 48

Prøvetager: **Rekvirenten ***
Prøvetsted: **Stærkende Vandværk**
Ordrenr.: **Stærkende Vandværk**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE

Prøvemrk.	**Dato**	**Tid** kl	**Coliforme** pr. 100 ml	***E. coli*** pr. 100 ml	**Kimtal 37** pr. ml	**Kimtal 22** pr. ml
Efter Filter	16-09-19	-	< 1	< 1	-	-
Efter Filter	19-09-19	-	< 1	< 1	1	10
Afgang, værk	19-09-19	-	< 1	< 1	< 1	7
	Metode:		Colilert18	Colilert18	DS/EN6222:2000	DS/EN6222:2000

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 524:

Taphane	i.m.	i.m	20 ¤	200
Anbefalet ifht. tidl. BEK ¤			5 ¤	50 ¤

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig. * uden for akkreditering. ¤ Værdi iflg. hist. bek. 802